


# MERKUR<sup>2</sup>

HANDBUCH ZUR AUSFÜHRUNG  
DER FORMELEMENTE DER TRASSE



**ARKYS**

## **ALLGEMEINE ANWEISUNGEN ZUR FORMGEBUNG**

allgemeine Informationen und Anweisungen

S. 3

## **GRUNDELEMENTE**

### **FORMGEBUNG IN DER EBENE**

Breite der Gitterrinne 50 mm

S. 4

Breite der Gitterrinne 100 mm

S. 5

Breite der Gitterrinne 150 mm

S. 6

Breite der Gitterrinne 200 mm

S. 7

Breite der Gitterrinne 250 mm

S. 8

Breite der Gitterrinne 300 mm

S. 9

Breite der Gitterrinne 400 mm

S. 10

Breite der Gitterrinne 500 mm

S. 11

### **TRASSENKREUZUNGEN**

Breite der Gitterrinne 50, 100 mm

S. 12

Breite der Gitterrinne 150 - 500 mm

S. 12

### **RÄUMLICHE FORMGEBUNG**

Höhe des Seitenteils 50, 100 mm

S. 13


räumliche Umgehung von Trassen

S. 13


### **TRASSENANSCHLÜSSE**

Anschlüsse von Trassen verschiedener Breite

S. 14



Zum Erreichen der deklarierten Tragfähigkeit der Gitterrinne ist jeweils vor und nach dem Formteil ein Befestigungselement zu verwenden (siehe Zubehör MERKUR).




## VERWENDETE KOMponentEN UND ZUBEHÖR

### Verbinder SZM 4




### Formband TPM 1000



### Verbindungssatz SPM 1




### Rinnenverbinder SZM 1




### Verbinder SZM 1-R

schraubloser Verbinder für schnelle Montage



### Schutzkappe für Drähte OK 1



### Bolzenschneider MERKUR







Seitenschneiderklinge








### Zink-Spray, 98% Zink [400 ml]



<p>✗ 1x</p>	<p>R<sub>max</sub>= 55 mm R<sub>min</sub>= 15 mm</p>
<p>✗ 2x</p> <p>① SZM 4 1x    ② TPM 7x    SPM 1 2x</p>	<p>R<sub>max</sub>= 115 mm R<sub>min</sub>= 75 mm</p>
<p>✗ 3x</p> <p>① TPM 9x    SPM 1 2x</p>	<p>R<sub>max</sub>= 200 mm R<sub>min</sub>= 155 mm</p>
<p>✗ 3x</p> <p>① TPM 10x    SPM 1 4x</p>	<p>R<sub>max</sub>= 200 mm R<sub>min</sub>= 155 mm</p>
<p>✗ 1x</p> <p>① SZM 4 2x</p>	





**5x**

① SPM 1 1x    ② TPM 6x    SPM 1 2x

$R_{max} = 275 \text{ mm}$   
 $R_{min} = 85 \text{ mm}$

**4x**

① SPM 1 1x    ② TPM 4x    SPM 1 2x

$R_{max} = 235 \text{ mm}$   
 $R_{min} = 45 \text{ mm}$

**4x**

2x ① TPM 8x    SPM 1 2x    =    TPM 16x    SPM 1 4x

$R_{max} = 490 \text{ mm}$   
 $R_{min} = 300 \text{ mm}$






**4x**

① SPM 1 2x






$R_{max} = 220 \text{ mm}$   
 $R_{min} = 30 \text{ mm}$






① SZM 4 2x






$R_{max} = 220 \text{ mm}$   
 $R_{min} = 30 \text{ mm}$





















50, 100 mm




Räumliche Trassenbiegungen als Übergang von der horizontalen zur vertikalen Montage werden gemäß den Anforderungen an den Biegeradius der Trasse ausgeführt. Mit einer größeren Zahl von Schnitten können noch größere Biegeradien ausgeführt werden. Die Biegeradien und das Biegediagramm gelten auch für eine Seitenteilhöhe von 50 mm.

R = 65 mm  
1x


R = 270 mm  
2x

R = 410 mm  
3x


R = 550 mm  
4x




50 mm




Eine räumliche Umgehung richtet sich nach der Größe der Haupttrasse und der Seitenteilhöhe der gebogenen Trasse.




100 mm








Eine räumliche Umgehung richtet sich nach der Größe der Haupttrasse und der Seitenteilhöhe der gebogenen Trasse.









## seitlicher Anschluss



## mittiger Anschluss



## kombinierter Anschluss

